Si.Gest.A. SRL
Piazza Mazzini 10/1 -33019 Tricesimo (UD) – Italy – c.f. /P.IVA 02823610304 – REA UD-290873
Tel. +39.0432 506560 / Fax +39.0432 228169 - http://www.sigesta.it – E_Mail: info@sigesta.it

# VERBALE

☐ RIUNIONE ☐ RILIEVO ☐ RSPP ☐ ISPEZIONE ☒ CANTIERE ☐ ALTRO — DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: ☐ SI ☐ NO

DATA 27/10/26 — ORA 09 : 15 — METEO: ☒ Sole ☐ Pioggia ☐ Interno ☐ Nuvoloso ☐ Neve ☐ Vento ☐ Nebbia

☐ SEDE RIUNIONE ☐ RILIEVO ☐ IDENTIFICAZIONE CANTIERE / AZIENDA : COMUNE DI STREGNA - CODA

COMMITTENTE / OGGETTO DEL VERBALE: CUP E27H25001190002

☒ IL CSE ☐ D.L. ☐ R.S.P.P. ☐ ALTRO ☐ ASSISTENTE AL CSE: — CONTATTI: cantieri@sigesta.it

☒ IMPRESA/E
☐ COMMITTENTE/I
☐ ALTRI ALTRI PARTECIPANTI
☐ .....

RAGGIONI COSTRUZIONI → Gest. di CANTIERE DANIELE BIRTIG

☐ CANTIERE NON ATTIVO / NESSUN ADDETTO PRESENTE IN CANTIERE

## ARGOMENTI DISCUSSI / DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI / NOTE / SCHIZZI / RILIEVO

☐ 1) Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
☐ 2) Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
☐ 3) Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
☐ 4) Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
☐ 5) Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
☐ 6) Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
☐ 8) Mancato rispetto delle procedure di accesso agli spazi confinati
☐ 9) Rimozione dei dispositivi di protezione dalle attrezzature o dalle macchine operatrici
☐ 10) Illuminazione insufficiente
☐ 11) Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
☐ 12) Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso
☐ 13) Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
☐ 14) Altro

## DESCRIZIONE VIOLAZIONI E/O AZIONI CORRETTIVE/MIGLIORATIVE/PRESCRITTIVE CONCORDATE

IL SOPRALLUOGO VIENE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL'INIZIO DELLE LAVORAZ. DELL' INT. n° 1 e 3. COMPRENDENTI SCAVI e DEMOLIZIONI, REALIZZ. OPERE DI SOSTEGNO IN CLS. CON SUCCESSIVO RINTERRO. DALLA DITTA OBLIGATA RISULTANO AVVIATE LE OPERAZIONI DI SCAVO.

- IL SOTTOSCRITTO CSE VERIFICA → CONDIZIONI DEL TERRENO E CARREGGIATA, PRESENZA DI ACQUE O RISTAGNI O TERRENO SATURO POSIZIONE X DEPOSITO TEMPORANEO DEI MATERIALI. SI PRENDE ATTO CHE LA BASE LOGISTICA DI CANTIERE RISULTA ALLOGGIATA. → Segue Verbale.

## PER QUANTO NON DETTO O SCRITTO, SI RIMANDA AL ☒ PSC - ☐ DVR E RELATIVE PROCEDURE ED ALLEGATI

☒ **CON LA PRESENTE, I/IL REFERENTE/I DELLA/E IMPRESA/E ESECUTRICE/I RICHIAMATA/E IN CALCE, DICHIARA/NO CHE TUTTI GLI ADDETTI OPERANTI IN CANTIERE A SERVIZIO E/O PER CONTO DELLA/E PROPRIA/E IMPRESA/E, SONO GESTITI CON LE FORME REGOLAMENTATE E PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.**

**PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE**

☒ LE LAVORAZIONI POSSONO CONTINUARE
☐ LE LAVORAZIONI POSSONO CONTINUARE SOLO DOPO L'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI SU ESPOSTE DA EFFETTUARSI ENTRO ..... DAL PRESENTE VERBALE.
☐ TUTTE LE LAVORAZIONI SONO SOSPESE
☐ LE SEGUENTI LAVORAZIONI SONO SOSPESE: .....

**N.B.: QUALORA ALCUNE O TUTTE LE LAVORAZIONI SIANO STATE SOSPESE PER I MOTIVI ESPOSTI NEL PRESENTE VERBALE, LE STESSE POTRANNO ESSERE RIPRESE SOLO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA (DA PARTE DEL SOGGETTO INADEMPIENTE), DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI ED A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL ☐ CSE / ☐ ASSISTENTE AL CSE / ☐ DL A SEGUITO DI NUOVA VISITA ISPETTIVA.**

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto sottoscritto, e diviene parte integrante ed integrativa del PSC.

☐ Firmato (Il C.S.E / il D.L. /R.S.P.P./Altro)
☒ Firmato (il referente dell'impresa/e)
☐ Firmato i partecipanti alla riunione

IL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALLE LAVORAZIONI RISULTA INTERDETTO AL TRAFFICO VEICOLARE E LO SARÀ X TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI L'ACCESSO È ATTIVO SOLAMENTE AI MEZZI AUTORIZZATI DALLE LAVORAZIONI PRESENTI GEOM. DI CANTIERE. D.B. E UN ULTERIORE DIPENDENTE DELLA DITTA.

2 di 4

Stregna
27/10/26

ore 9:45

Si.Gest.A. SRL
Piazza Mazzini 10/1 -33019 Tricesimo (UD) – Italy – c.f. /P.IVA 02823610304 – REA UD-290873
Tel. +39.0432 506560 / Fax +39.0432 228169 - http://www.sigesta.it – E_Mail: info@sigesta.it

# VERBALE

☐ RIUNIONE ☐ RILIEVO ☐ RSPP ☐ ISPEZIONE ☐ CANTIERE ☐ ALTRO | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: ☐ SI ☐ NO

DATA 27/10/26 | ORA 9 : 15 | METEO: ☒ Sole ☐ Pioggia ☐ Interno ☐ Nuvoloso ☐ Neve ☐ Vento ☐ Nebbia

☐ SEDE RIUNIONE ☐ RILIEVO ☐ IDENTIFICAZIONE CANTIERE / AZIENDA :

COMMITTENTE / OGGETTO DEL VERBALE:

☒ IL CSE ☐ D.L. ☐ R.S.P.P. ☐ ALTRO ☐ ASSISTENTE AL CSE: | CONTATTI: cantieri@sigesta.it

☒ IMPRESA/E — RAGGIONI COSTRUZIONI
☐ COMMITTENTE/I
☐ ALTRI ALTRI PARTECIPANTI
☐ .....

☐ CANTIERE NON ATTIVO / NESSUN ADDETTO PRESENTE IN CANTIERE

## ARGOMENTI DISCUSSI / DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI / NOTE / SCHIZZI / RILIEVO

☐ 1) Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
☐ 2) Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
☐ 3) Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
☐ 4) Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
☐ 5) Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
☐ 6) Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
☐ 8) Mancato rispetto delle procedure di accesso agli spazi confinati
☐ 9) Rimozione dei dispositivi di protezione dalle attrezzature o dalle macchine operatrici
☐ 10) Illuminazione insufficiente
☐ 11) Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
☐ 12) Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso
☐ 13) Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
☐ 14) Altro

## DESCRIZIONE VIOLAZIONI E/O AZIONI CORRETTIVE/MIGLIORATIVE/PRESCRITTIVE CONCORDATE

PRESCRIZIONI → DURANTE LO SCAVO DOVRANNO ESSERE MANTENUTE SITO CONTROLLO CONDIZIONI TERRENO e CIGLIO a SCARPATA. SE PRESENTI CEDIMENTI FRESURE, PRESENZA $H_2O$.
→ È VIETATA LA PRESENZA DI PERSONALE NEL RAGGIO D'AZIONE DEI MEZZI D'OPERA. EVENTUALI MANOVRE CON SCARSA VISIBILITÀ DOVRANNO ESSERE COORDINATE DA PREPOSTO/PERSONA A TERRA.
→ MATERIALE DI SCAVO DEPOSITATO NON DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO IN PROSSIMITÀ DEL CIGLIO O IN POSIZIONE → Segue retro

## PER QUANTO NON DETTO O SCRITTO, SI RIMANDA AL ☐ PSC - ☐ DVR E RELATIVE PROCEDURE ED ALLEGATI

☒ **CON LA PRESENTE, I/IL REFERENTE/I DELLA/E IMPRESA/E ESECUTRICE/I RICHIAMATA/E IN CALCE, DICHIARA/NO CHE TUTTI GLI ADDETTI OPERANTI IN CANTIERE A SERVIZIO E/O PER CONTO DELLA/E PROPRIA/E IMPRESA/E, SONO GESTITI CON LE FORME REGOLAMENTATE E PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.**

**PRESCRIZIONI PER IL CANTIERE**

☒ LE LAVORAZIONI POSSONO CONTINUARE
☐ LE LAVORAZIONI POSSONO CONTINUARE SOLO DOPO L'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI SU ESPOSTE DA EFFETTUARSI ENTRO ..... DAL PRESENTE VERBALE.
☐ TUTTE LE LAVORAZIONI SONO SOSPESE
☐ LE SEGUENTI LAVORAZIONI SONO SOSPESE: .....

**N.B.: QUALORA ALCUNE O TUTTE LE LAVORAZIONI SIANO STATE SOSPESE PER I MOTIVI ESPOSTI NEL PRESENTE VERBALE, LE STESSE POTRANNO ESSERE RIPRESE SOLO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA (DA PARTE DEL SOGGETTO INADEMPIENTE), DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI ED A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL ☐ CSE / ☐ ASSISTENTE AL CSE / ☐ DL A SEGUITO DI NUOVA VISITA ISPETTIVA.**

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto sottoscritto, e diviene parte integrante ed integrativa del PSC.

☐ Firmato (Il C.S.E / il D.L. /R.S.P.P./Altro)
☒ Firmato (il referente dell'impresa/e)
☐ Firmato i partecipanti alla riunione

CHE DETERMINI SOVRACCARICHI.

→ LO SCAVO E LE ZONE SOVRASTANTI LE SCARPATE DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE DELIMITATE. L'IMPRESA PROVVEDERÀ ALLA POSA DI RETE ARANCIONE LUNGO LA PORZIONE INTERESSATA. SE PRESENTI, PUNTI NUDI SI MANIFESTI RISCHIO CADUTA LA DELIMITAZIONE VA INTEGRATA CON APPOSITA PROTEZIONE.

→ A FINE GIORNATA LAVORATIVA LO SCAVO VA LASCIATO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA MANTENENDO LA CHIUSURA ANCHE NEL SUO TRATTO DI STRADA OVE PRESENTE LAVORAZIONE.

→ PRIMA DELL'~~ANNO~~ AVVIO DELLE SUCCESSIVE FASI STRUTTURALI SEMPRE VERIFICARE CONDIZIONI DELLO SCAVO E DEFINITO MODALITÀ x ARMATURA E GETTO.

—

L'IMPRESA COMUNICA CHE SI PROCEDERÀ CON GETTO ALL'ARRIVO DEL MATERIALE IN GIORNATA su INT. 3.

—

SI PRENDE ATTO INOLTRE CHE SUL PONTEGGIO È DISPONIBILE QR x CONSULTAZIONE DEI DOC. DI SICUREZZA (PSC e doc. di Coordin.) IL PRESENTE VERRÀ INSERITO, COME COMUNICATO IN SITO NELL APPOSITO "SPAZIO CLOUD" ACCESSIBILE CON QR.